

Yksityistien siltakartoitusraportti
Järvenpääntie

13.6.2024

Valitse kunta:	Keuruu
Valitse sillan tunnus:	249-28
Valitse tie:	Peltojärvenpääntie
Onko kyseessä silta vai rumpu?	Silta
Valitse päämateriaali:	Puu
Valitse sillan päätyyppi:	Puinen palkkisilta
Anna kokonaisjännemitta, metreinä:	6,30
Anna vapaa-aukko, metreinä:	5,80
Anna hyötyleveys, metreinä:	3,40
Valitse maatuen ja perustusrakenteiden materiaali:	Puu
Valitse maatuen ja perustusrakenteiden kunto:	Maatuet ja perustukset vaurioituneet pahoin ja korjauskelvottomat
Valitse kiireellisyys maatukeen ja perusrakenteisiin kohdistuville toimenpiteille:	uusittava/korjattava kiireellisesti
Valitse palkiston kunto:	Palkistot vaurioituneet pahoin tai ovat puutteelliset/korjauskelvottomat
Valitse kiireellisyys palkistoon kohdistuville toimenpiteille:	uusittava/korjattava kiireellisesti
Valitse kannen materiaali:	Puu
Valitse kannen kunto:	Korjattava/uusittava
Valitse kiireellisyys kanteen kohdistuville toimenpiteille:	uusittava/korjattava 5-10 vuoden kuluessa
Valitse kaiteen materiaali:	Puu
Valitse kaiteen kunto:	Kaiteet huonokuntoiset. Korjattava/uusittava
Lisähuomio:	Pengerkaiteet puuttuu
Valitse kiireellisyys kaiteisiin kohdistuville toimenpiteille:	uusittava/korjattava kiireellisesti
Valitse sillan/rummun kokonaiskunto:	erittäin huono
Valitse kokonaiskiireellisyys siltaan/rumpuun kohdistuville toimenpiteille:	uusittava/korjattava kiireellisesti
Onko vaellusestettä:	ei estettä
Valitse listalta muut mahdolliset yleisimmät huomiot:	Sumupaalut puuttuvat, kannella on maa-ainesta, kasvillisuuden poisto, lähestymisalueen päällysteessä puutteita
Kartoittajan huomioita:	Peltojärvenpääntie, sillan kaiteet vaurioituneet todella pahasti, kasvillisuus peittää sillan reunoja, palkisto alkanut lahoamaan ja puiset maatuet alkaneet lahoamaan. Paikalla

on kyltti, joka kieltää
moottoriajoneuvolla sillalle ajamisen.
Kävellenkin jo silta tuntui heiluvan
jonkin verran.

Siltaraportin oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden osalta on huomioitava, että esitetyt tiedot ovat kevyen kuntokartoitusmenetelmän tuottamaa tietoa ja sillan todellinen kunto, korjaustarve ja käyttökelpoisuus tulee tiekunnan varmistaa asiaa tuntevan silta-asiantuntijan tarkastuksella.



